



Alerta de Seguridad Minera por Caída de Roca

A. Descripción de los Hechos.

El día 25 de Julio de 2013 siendo aproximadamente las 10:45 am el trabajador fallecido se encontraba en el tambor auxiliar de la sobreguia 43 norte del inclinado 3 de la mina ubicada en el Cerro Tasajero, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander. Junto con su compañero realizaban la evacuación del carbón mediante palas y luego se transportaba hasta el sitio de descargue, mientras que el occiso llenaba la otra carretilla. Cuando el compañero retornaba al frente de trabajo, luego de descargar la carretilla advierte que algo cae y se apresura a buscar ayuda en los frentes cercanos para tratar de auxiliarlo.

El personal de la mina hizo el rescate del trabajador.



B. Análisis de Causalidad

Dentro de los factores de riesgo en que se encuentra un trabajador minero cuando realiza un avance de una labor subterránea, se deben de considerar algunos actos y condiciones sub estándar a tener en cuenta: exceso de confianza en el oficio, falta de análisis de riesgos en la tarea, falta de autocuidado, presencia de planos de debilidad en la roca de techo difíciles de percibir a simple vista, falla en la supervisión etc.

C. Recomendaciones

Es preciso garantizar que nuestros trabajadores identifiquen los riesgos que implican las diferentes tareas que se llevan a cabo en las empresas mineras, que puedan evaluar las condiciones de operatividad, definir controles, dar seguimiento y concienciar a sus compañeros. Es necesario hacer un análisis de riesgos laborales de cada tarea crítica, riesgos específicos, riesgos especiales (elementos tóxicos o corrosivos), carga de incendio en las instalaciones.





Es de vital importancia hacer un acompañamiento permanente en los frentes de trabajo para garantizar que los trabajadores apliquen todas las normas y procedimientos de seguridad.



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

