

Alerta de Seguridad Minera por Derrumbe

A. Descripción de los Hechos

El 09 de septiembre de 2014, hacia las 10:30 p.m., se presentó un derrumbe en una mina ilegal de oro ubicada en el municipio de Marmato en el sector La Flecha, el cual afectó la vida de un trabajador que se encontraba realizando labores de explotación en la guía principal.

De acuerdo con la información suministrada, un compañero de trabajo le informa al minero que se saliera de esa labor debido a que no era segura y estaba próxima a derrumbarse y este no acató la observación y siguió laborando hasta quedar atrapado por el derrumbe.

B. Análisis de Causalidad.

- *Condiciones inseguras:* Sostenimiento inadecuado y en mal estado, técnicas inapropiadas en laboreo minero. No existen condiciones seguras para el desarrollo de la actividad minera
- *Actos inseguros:* Exceso de confianza, técnicas o procedimientos inadecuados en la colocación de la madera, falta de atención ante los riesgos existentes en las labores mineras.

C. Recomendaciones

Suspensión de las labores de explotación, cierre total de la mina debido a que con los métodos actuales de explotación no se puede garantizar las condiciones mínimas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el decreto 1335/87.